

専用カメラによる 調査・点検



専用カメラによる定期的な調査は、
建物を**維持管理**する上で非常に有効です。



普段目の届かないところには、様々な危害が潜んでいます。

給排気設備内部調査

給気ダクト 粉塵の堆積




給気ダクト 劣化した内張材の堆積



空調機本体 フィンの汚れ



排気ダクト 油汚れの付着



排気ダクト 油汚れ・綿埃の付着



空調機本体 シャフトの錆



配管内部調査

給水管 錆コブによる閉塞



排水管 チョウバエの生息



排水管 ゴキブリの生息



排水管 油脂の付着



排水管 配管の破損



排水管 異物による詰まり



赤門ウイレックス株式会社

〒480-1124 愛知県長久手市戸田谷1323 (本部)
TEL 0561-63-0789 (代表)

ホームページ



日本全国対応可
お近くの支店所在地はこちら

